

令和 7 年度 工事・修繕及び医療機器の事業概要

(1) 建設工事・修繕の概要

工事 ・ 修繕	工事 番号	工事名	内容等	契約年月日	完了年月日	契約額
	病院 第 1 号	電子カルテサーバーUPS バッテリー交換修繕	大きな災害に伴う停電や電力の遮断が発生した場合に作動する電子カルテシステム用無停電電源装置（UPS）は、バッテリー寿命による機能が低下しているため、当該バッテリーを交換修繕する。	R7. 5. 7	R7. 6. 1	1, 211, 100
	病院 第 2 号	給水ポンプ更新工事	病院棟、健康増進施設、総合福祉センターに水道を圧送しているポンプ及び制御盤が、耐用年数を過ぎエラーメッセージが表示されるなど不具合が発生しているためポンプ及び制御盤を更新する。	R7. 4. 25	R7. 11. 14	5, 951, 000
	病院 第 3 号	医療ガス設備修繕工事	医療用ガス（酸素、笑気ガス、空気）を供給し、供給状況を監視するシステムが、開院以来使用しており故障した場合、交換部品の供給もないため、機器の交換及び整備を実施する。	R7. 5. 15	R7. 9. 18	2, 661, 780
	病院 第 4 号	エアハンドリングユニット 分解整備	開院以来使用している屋外から給気する空調設備。令和 5 年度に分解整備する予定であったが、他の故障が相次ぎ先送りとなってきた。金属部品の腐食も酷く分解整備を実施する。	R7. 6. 19	R7. 11. 19	8, 228, 000
	病院 第 6 号	独立エアコン更新工事	内視鏡室、放射線撮影室、一般撮影室、生理検査室、洗浄組立室、滅菌保管室の独立エアコンが老朽化しており、故障した場合、医療活動に大きな影響を及ぼすため更新する。	R7. 7. 2	R7. 11. 28	12, 970, 100
	病院 第 7 号	温水洗浄便座交換（その1） 工事	開院以来使用している温水洗浄便座が老朽化しているため、2 か年計画で交換する。	R7. 6. 26	R7. 9. 22	3, 795, 000
	病院 第 8 号	冷却塔モーター交換工事	屋上の冷却塔モーターが老朽化によりエラーが頻発し、冷却効率も低下しているため 2 台のうち 1 台を交換する。	R7. 7. 28	R7. 11. 12	2, 893, 000
	病院 第 9 号	1・3・4階誘導灯器具交換工 事	病院棟の避難誘導灯がメーカーサポート期間を終了しており、部品交換が不可であるため段階的に器具を交換する。令和 7 年度は 1 階、3 階、4 階の器具を、令和 8 年度は残部を交換する。	R7. 8. 21	R7. 11. 18	3, 055, 800
	病院 第 1 0 号	消雪井戸ポンプ入替工事	電気設備の点検により漏電が見つかった消雪用井戸ポンプを交換する。	R7. 8. 21	R7. 11. 13	7, 208, 300
	病院 第 1 1 号	吸収冷温水器バーナー墳燃ポ ンプ交換	吸収冷温水器の墳燃ポンプが老朽化でエラーが頻発しているため交換する。	R7. 7. 1	R7. 8. 29	493, 900
	病院 第 1 2 号	1 階外来待合室天井漏水修繕	外来待合室出入口上部の漏水止水と天井材の復旧。	R7. 9. 3	R7. 11. 11	229, 900
	病院 第 1 3 号	駐車場舗装修繕	病院正面駐車場及び車道のアスファルト舗装に多くの亀裂が生じ、消雪水が吸い込まれて融雪効果が低くなっているためアスファルトで補修する。	R7. 9. 16	R7. 10. 31	1, 147, 300
	病院 第 1 4 号	待合天井修繕	1 階待合室天井に残る過去の漏水によるシミや変形について、新たな漏水が見られないため修繕する。	R7. 9. 16	R7. 10. 19	715, 000
	病院 第 1 6 号	病院冷却塔No. 2モーター交換	No. 1モーターに続き、No. 2モーターも不具合が発生しているため冬季間の冷房休止中に交換する。	R7. 9. 29	R8. 3. 17	2, 893, 000
	病院 第 1 7 号	外部駐車場出口サイン修繕	病院正面駐車場出口の看板が老朽化し倒れそうなので修繕する。	R7. 10. 1	R7. 11. 12	294, 800
	病院 第 1 8 号	地下駐車場側溝埋設	地下駐車場入り口近くの横断側溝のグレーチング蓋が歪んで跳ね上がり危険なため、側溝をアスファルトで埋める。	R7. 10. 20	R7. 12. 18	176, 000
	病院 第 1 9 号	消雪パイプノズル取替	病院敷地内の消雪パイプノズルのうち、経年劣化で調子の悪いノズルを交換する。	R7. 11. 20	R7. 12. 19	926, 200
	病院 第 2 0 号	吸収冷温水器ポテンション メーター交換	吸収冷温水器のポテンションメーターが経年劣化で不具合が発生しているため交換する。	R7. 12. 5	R8. 2. 19	277, 200
	病院 第 2 1 号	降雪感知器取替	病院敷地内の消雪パイプの降雪感知器が老朽化により感度が落ちているため交換する。併せて感知器の位置も変更する。	R7. 12. 17	R8. 1. 15	484, 000
	合計					55, 611, 380

(2) 備品購入の概要

備品	品名	内容等	契約年月日	取得年月日	金額
	スチームコンベクションオープン 1 台	病院厨房で一日3食の“焼く・蒸す・茹でる・煮る”の調理工程のほとんどを担っている大量調理用器具。3 6 5 日稼働し故障が発生した場合、食事提供に大きな支障が出る。耐用年数を超え、修理部品の供給も終了していることから更新する。	R7. 4. 24	R7. 6. 27	1, 815, 000
	玄関硬質マット 1 枚	病院正面玄関マットは、石畳の緩衝用に敷いてあるが、経年劣化による変形で自動ドアに巻き込まれるなど支障が出ているため交換する。	R7. 9. 24	R7. 11. 7	880, 000
	合計				2, 695, 000