


都公安第1号 湯沢中央公園少年野球場改修工事 平面図



【野球場改修工】

○土工 A=5467.6㎡

・鋤取り t30mm

・土補充 t7mm

○ピッチャーマウンド築造工 1式

○ホームベース設置工 1式

○ポイントマーク設置工 1式

※現在、野球場は土量過多の状態であるため、鋤取り・補充を行うことで適正な量と勾配に調整する