

## 令和6年度 事業概要

## (1) 建設工事・修繕の概要

(単位：円)

工事 ・ 修繕	工事 番号	工事名	内容等	契約年月日	完了年月日	契約額
	病院 第16号	湯沢病院冷却水ポンプ及び冷温水ポンプ更新工事	経年劣化による冷却水ポンプ及び冷温水ポンプの更新工事（R5前払金4,200千円除く）	R5. 11. 30	R6. 6. 20	6,525,000
	病院 第2号	湯沢病院スプリンクラー 消火設備増設工事	スプリンクラー消火設備の増設工事2箇所（地階廃棄物倉庫及び清掃業者倉庫）	R6. 7. 29	R6. 12. 25	2,585,000
	病院 第4号	湯沢病院蒸気ボイラー No.1 更新工事	経年劣化によるボイラー入替工事1台	R6. 7. 25	R7. 1. 20	17,930,000
	病院 第12号	湯沢病院地階廃棄物 保管庫防火内装工事	地階廃棄物保管庫の内装防火仕様工事	R6. 12. 9	R7. 1. 24	823,020
	病院 第9号	湯沢病院手術室エアコン No.2 更新工事	故障により使用不可となったエアコンの更新1台	R6. 10. 10	R7. 2. 21	6,490,000
	合計					

## (2) 医療機器購入の概要

	品名	内容等	契約年月日	取得年月日	金額	購入品
医療 機器	内視鏡電動診察台	20年以上の使用でコンセント接続部分の劣化や上下に可動しないといった不具合が発生。故障停止すると、外来患者だけでなく、人間ドック及び健康診断などの検査・診療体制に重大な支障を及ぼすため、新しい機器へ更新。	R6. 4. 30	R6. 6. 17	746, 625	
	眼科スリットランプ	眼科外来及び入院患者の眼の検査用の重要な機器。開院以来20年以上使用しているが、交換部品がないため早急な買替えが必要。また、スライド可動することで患者に無理な姿勢を強いることなく診察できる電動診察台“スライディングテーブル”も含めた眼科スリットランプ機器一式を更新。	R6. 7. 12	R6. 9. 11	4, 878, 500	
	X線CT装置	購入から10年が経過しメーカー保守が終了。故障で動かなくなると外来患者だけでなく、人間ドック及び健康診断などの検査・診療体制に重大な支障を及ぼすため、新しく更新。現在のCT室は、部屋の位置と構造上の制約で検査効率と患者の移動負担に難がある。機器入替の際は、効率的かつ円滑な検査と患者負担軽減のため、X線テレビ装置室との部屋の入替工事を行う。	R6. 4. 23	R7. 3. 31	55, 968, 000	
	合計					61, 593, 125

事業費 合計

#REF!