

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の緊急安全点検		危険状況	対策内容	事業主体	対策時期	対策状況(R6.10.1時点)		備考
A	【土樽地区 中子】 原新田小坂線 レジャープールオーロラ付近		カーブ先見えにくい、スピードを出す車が多い	路上ペイント	町	短期	R2対策済み	
B	【土樽地区 中子】 原新田小坂線 大野原橋付近		横断歩道が見えにくい	横断歩道引き直し	警察署	短期	R2対策済み	
C	【神立地区 原新田】 原新田小坂線 高速道路高架下 ～原新田交差点		木の根、切株の凹凸による通行支障	歩行空間拡幅	町	長期	R6対策済み	 R6春に舗装完了
D	【神立地区 栄町】 中央線 国道17号ボックス ～Aコープ付近		カーブ箇所だが、スピードを出す車が多い	路上ペイント	町	短期	R1対策済み	 ラインが薄くなって いたため引き直した
E	【神立地区 原新田】 大野原線 ゆのさと園 ～町道大野原8号線		車道幅員が狭小であるが、車両の通行量が多い	路上ペイント	町	短期	R1対策済み	

【対策時期】

短期・・・1～2年

中期・・・3～5年

長期・・・6年～

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の緊急安全点検		危険状況	対策内容	事業主体	対策時期	対策状況(R6.10.1時点)		備考	
F	【神立地区 堰場】 大野原3号線 町道大野原8号線T字路 ～県道越後湯沢停車場岩原線		側溝蓋の破損・欠落により側溝に落ちる危険がある	側溝蓋設置・交換	町	短期	R1対策済み		
G	【神立地区 堰場】 荒谷2号線 湯沢学園敷地内		駐車場の駐車車両が道路に直接進入する危険性	歩行空間確保	町	長期	未着手		
H	【神立地区 堰場】 荒谷1号線 湯沢学園敷地内 ～県道越後湯沢停車場岩原線		変則交差点であり、車の飛び出しの危険性	交差点改良	町	長期	着手中		Jの県道拡幅事業に合わせ対策中
I	【神立地区 田中】 南田中線 荒谷跨線橋階段		階段の一部が破損している	破損箇所修繕	町	短期	R1対策済み		
J	【神立地区 原新田・堰場】 県道越後湯沢停車場岩原線 原新田交差点 ～町道大野原3号線T字路		歩道幅員狭小。冬期は積雪により更に狭小となる。	歩道拡幅	県	長期	着手中		

【対策時期】

短期・・・1～2年

中期・・・3～5年

長期・・・6年～