



排煙窓（北側）を内側から見た様子。



排煙窓冊子の滑車部分状況（経年劣化）



