



湯沢高原ロープウェー山頂駅舎屋根雪害復旧



湯沢高原ロープウェー山頂駅舎屋根雪害復旧


A 塩沢側破損箇所




A 塩沢側破損箇所



湯沢高原ロープウェー山頂駅舎屋根雪害復旧



湯沢高原ロープウェー山頂駅舎屋根雪害復旧



B 東京側破損箇所



作業フロー(工期約4ヶ月)

